



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ**  
**РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**«ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ – НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**  
АККРЕДИТОВАНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Свидетельство об общественной аккредитации № 002 от 25.06.2019)

---

*Исх. № 41/И-РОИ от 30.08.2019 г.*

Руководителю  
МУП «Благоустройство»  
И.Н.Быкодерову

Уважаемый Игорь Николаевич!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля» и Регламентом осуществления общественного жилищного контроля общественными жилищными инспекторами и общественными жилищными экспертами Региональной общественной инспекции от 07.07.2017, размещенном на официальном сайте рои34.рф, и на основании заявления, поступившего в Региональную общественную инспекцию от собственника помещения в многоквартирном доме №20 по ул. Свердлова, в г.Котово, находящемуся в управлении МУП «Благоустройство», 26.08.2019 на этом объекте проведена общественная жилищная проверка.

По результатам проведенных мероприятий составлен акт, в котором содержатся факты, характеризующие состояние осматриваемого общего имущества, и предложения по мероприятиям, необходимым для устранения выявленных недостатков согласно установленным требованиям к содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Направляем акт обследования обозначенного многоквартирного дома и просим Вас организовать выполнение необходимых работ с целью устранения выявленных нарушений. Особое внимание обращаем на необходимость капитального ремонта крыши и с целью его проведения просим содействовать собственникам в оформлении необходимых документов, обосновывающих эту необходимость и расчетные показатели стоимости работ.

Просим направить в адрес Региональной общественной инспекции информацию о мерах реагирования с указанием планируемых сроков выполнения необходимых работ.

Благодарим Вас за конструктивное сотрудничество и участие представителей управляющей организации в проведении мероприятий общественного жилищного контроля.

Приложение:

1. Акт технического обследования многоквартирного дома №20 по ул. Свердлова в г.Котово от 26.08.2019 в 1 экз. на 2 листах;
2. Фото в 1 экз. на 18 л.
- 3.

Председатель  
совета правления



О.С. Капустин