Акт осмотра общего имущества и приборов учета в кв. № 86 87
по адресу: ул. Землячки, дом 58 корпус 1.

30.10.26. 20 г кол-во комнат этаж 11

Система отопления: - Радиаторы Кухня алюм.
Ком. 5. Алюм. Ком 7. Алюм. Ком 9 вертикальный стальной

- Стояки Кухня полипропилен.
Ком 5 полипропилен Ком 7. полипропилен оба стояка имеют искривление
Ком 9 полипропилен
Ком 10 радиатора нет, заглушен. отопление электрич.

- Краны Кухня на радиаторах

- Сбросники Кухня на радиаторах.

Система холодного водоснабжения Санузел. кв. 86 Исправна.
Санузел №1. кв 87. Исправна
Санузел №2 кв 87 Исправна

Система канализации Санузел кв. 86 Исправна
Санузел №1 кв 87 Исправна
Санузел №2 кв 87 Исправна

Система горячего водоснабжения Санузел кв 86 Исправна
Санузел №1 кв 87 Исправна
Санузел №2 кв 87 Исправна

Доступ ко всем стоякам в соответствии с решением суда.

Стены и перекрытия

Планировка по плану.

При осмотре выполнялась фотофиксация, материалы храняться в ООО „Землячки 58."

Приборы Учета:

- Сроки поверки

Акт составил Директор ~~[illegible]~~ Собственник кв. № 86, 87 [illegible]